

Jahresbericht 2022/23 Vorstand Technik

Container:

Geschädigter Lack wurde von den betroffenen Seiten des Containers abgeschliffen sowie entstandener Rost. Außerdem wurden sie anschließend mit einer Rostschutzgrundierung bestrichen. Außerdem wurde eine beschädigte Türklinke ersetzt.

Garage:

Das Garagentor wurde wieder gangbar gemacht, nachdem der Schließmechanismus defekt war. Eine beschädigte Federstange ist geplant ersetzt zu werden.

Wie im Vorjahr geplant wurde nun ein Bewegungsmelder in der Garage montiert, für den energiesparenden Betrieb der Beleuchtungsanlage in der Garage.

Übrigens wurden Wasserschäden am Beton der Garage entdeckt woraufhin ein Angebot eines Dachdeckermeisterbetriebes zur Erneuerung des Daches eingeholt wurde.

Zu dem jetzigen Zeitpunkt werden allerdings noch günstigere Lösungen gesucht. Und es ist geplant das Problem Vorrübergehen mit Hilfe von Bitumenspachtel zu lösen.

Sonstiges:

An den Hockeytoren wurde jeweils das verzogene Profil an der hinteren unterkanten durch Nietten fest an das hintere Tor Brett gefügt, wodurch sich die Tore beim Schieben nicht am Kunstrasen reiben und haken und somit den Platz potenziell beschädigen. Zudem wurden die beschädigten Tor Räder ersetzt.

Des Weiteren wurde ein Werkzeugkoffer für den Verein angeschafft mit einer Grundausstattung and Werkzeugen.

Es wurde außerdem das Sportamt informiert über Ratten, die sich in der näheren Umgebung des Platzes aufhielten, woraufhin durch Kammerjäger Rattengift ausgelegt wurde.

Zudem wurde die Flutlichtanlage durch eine energiesparende LED variante, durch das Sportamt, ersetzt.